

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ «КЦСОН

Ардонского района»

И.Р. Кесаев



И.Р. Кесаев

20 ____ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Красногор Ардонского района**
- 1.2. Адрес объекта: **Ардонский район, с. Красногор, ул. Ленина, 37**
- 1.3. Сведения о размещении объекта: **отдельно стоящее здание в 2 этажа, 1200 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1976 г.**, последнего капитального ремонта **октябрь 2021 года**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **нет.**
- 1.6. Название организации (учреждения), **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Красногор Ардонского района**
- 1.7. Юридический адрес организации: **Ардонский район, с. Красногор, ул. Ленина 37,**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности - **муниципальная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Управление образования АМС МО Ардонский район**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **362025**
Республика Северная Осетия – Алания, г. Ардон, ул. Ленина, 57А . 8(867 32) 3-01-75 доп.303 ardonruo@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг **образовательные услуги**
- 2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, **на дому**, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети с 6,6 до 18 лет**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **с ОВЗ;**
- 2.6 Плановая мощность: **240**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**нет**)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(автобус Владикавказ – Красногор , маршрутное такси Ардон – Красногор)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **50 метров**

3.2.2 время движения (пешком): **2 минуты**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да*)

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет Да*);

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-И
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-И
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-И
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДЧ-И
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ-И

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г) ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У,Г,К) ВНД (О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г) ВНД (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

- территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, осложнена для инвалидов с поражением зрения, в связи с отсутствием специальных обозначений (тактильные наземные указатели);

- **вход в здание** возможен для всех, кроме инвалидов с нарушением зрения, так как этому препятствует отсутствие тактильных наземных указателей, контрастной маркировки нижней ступени и верхней ступени, тактильной накладки нижней ступени, тактильных полос окончания перил с двух сторон, тактильной наклейки на поручни, нет наклеек на прозрачные двери (D-20), нет тактильных пиктограмм.
- **пути движения по зданию** частично доступны, включая пути эвакуации, только для инвалидов с поражением слуха, с умственными нарушениями; с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с поражением зрения (отсутствие поручней, отсутствие текстильных указателей);
- **зоны целевого назначения**, доступно частично: для инвалидов, с нарушениями слуха, и умственными нарушениями, недоступен 2 этаж для инвалидов-колясочников и с нарушениями зрения так как нет пандусов, отсутствие тактильных наземных указателей, контрастной маркировки нижней ступени и верхней ступени, тактильной накладки нижней ступени, тактильных полос окончания перил с двух сторон, тактильной наклейки на поручни, нет тактильных пиктограмм.
- **санитарно-гигиенические помещения** частично доступны для инвалидов с поражением слуха, с умственными нарушениями, кроме инвалидов-колясочников (нет специально оборудованного помещения), с опорно-двигательным аппаратам (нет поручней) и инвалиды с нарушением зрения (нет тактильной информации и пиктограмм);
- **система информации и связи** отсутствует для всех категорий инвалидов, кроме телефонной связи между объектами целевого назначения;
- **пути движения к объекту** доступно условно для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР – текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	ТР – текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР – текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР – текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР – текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР – текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР – текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	ТР – текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до особых указаний, при наличии финансирования
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-В – доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата),

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _____

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____ 20____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «11» 11 2019 г.

3. Решения Комиссии _____ от «____» _____ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ СОШ с. Красногор
Датиева Альбина Руслановна.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Красногор Ардонского района**
- 1.2. Адрес объекта: **Ардонский район, с. Красногор, ул. Ленина, 37**
- 1.3. Сведения о размещении объекта: **отдельно стоящее здание в 2 этажа, 1200 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1976 г.**, последнего капитального ремонта **октябрь 2021 года**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **нет.**
- 1.6. Название организации (учреждения), **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Красногор Ардонского района**
- 1.7. Юридический адрес организации: **Ардонский район, с. Красногор, ул. Ленина 37,**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности - **муниципальная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования АМС МО Ардонский район**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **362025**
Республика Северная Осетия – Алания, г. Ардон, ул. Ленина, 57А . 8(867 32) 3-01-75 доп.303
ardonruo@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте с дневным пребыванием**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **с 6.6 до 18 лет**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**
- 2.6 Плановая мощность: **240**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**нет**)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(**автобус Владикавказ – Красногор , маршрутное такси Ардон - Красногор**)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **50 метров**

3.2.2 время движения (**2 минуты**)

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**),

3.2.4 Перекрестки: **не регулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-И
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-И
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-И
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДЧ-И
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ-И

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г) ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У, Г,К) ВНД (О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г) ВНД (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Размещение информации на Карте доступности согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ «КЦСОН
Ардонского района»
И.Р. Кесаев



[Signature]

20 ____ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ____

РСО – Алания
Ардонский район
С.Красногор

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« ____ » ____ 20 ____ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Красногор Ардонского района**
- 1.2. Адрес объекта: **Ардонский район, с. Красногор, ул. Ленина, 37**
- 1.3. Сведения о размещении объекта: **отдельно стоящее здание в 2 этажа, 1200 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1976 г.**, последнего капитального ремонта **октябрь 2021 года**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **нет.**
- 1.6. Название организации (учреждения), **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Красногор Ардонского района**
- 1.7. Юридический адрес организации: **Ардонский район, с. Красногор, ул. Ленина 37,**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности - **муниципальная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Управление образования АМС МО Ардонский район**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **362025**
Республика Северная Осетия – Алания, г. Ардон, ул. Ленина, 57А . 8(867 32) 3-01-75 доп.303
ardonruo@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
- 2.2 Виды оказываемых услуг **образовательные услуги**
- 2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, **на дому**, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети с 6,6 до 18 лет**

- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **с ОВЗ**;
 2.6 Плановая мощность: **240**
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**нет**)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(**автобус Владикавказ – Красногор , маршрутное такси Ардон - Красногор**)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **50 метров**
 3.2.2 время движения (**3 минуты**)
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**),
 3.2.4 Перекрестки: **не регулируемые**
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**
 3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-И
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-И
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-И
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДЧ-И
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ-И

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г) ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У, Г,К) ВНД (О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г) ВНД (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

9

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (С) – временно недоступно, ДЧ-И (Г,О,У,К,) – доступно частично избирательно.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР – текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	ТР – текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР – текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР – текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР – текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР – текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР – текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	ТР – текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до особых указаний, при наличии финансирования.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В – доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Северо-Осетинской республиканской организацией ВОИ;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту-прилож №1
2. Входа (входов) в здание -прилож №2
3. Путей движения в здании -прилож №3
4. Зоны целевого назначения объекта -прилож №4.
5. Санитарно-гигиенических помещений -прилож №5
6. Системы информации (и связи) на объекте-прилож №6

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) присутствуют указательные знаки на путях движения к объекту.

Руководитель рабочей группы

Заместитель главы АМС –начальник
Управления образования
АМС МО Ардонский район

А.В. Швецов

Члены рабочей группы:

Методист – психолог Управления образования
АМС МО Ардонского района.

Специалист по доступной среде

ГБУ «КЦСОН Ардонского района»

С.В. Кокаева

М.Г. Кантеева

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель СОРО ВОИ

Р.Т. Бетророва

представители организации, расположенной на объекте

Директор МБОУ СОШ с. Красногор

А.Р.Датиева

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Красногор Ардонского района РСО-Алания
РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, ул. Ленина, д.37

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Нет тактильной вывески с наименованием учреждения (Брайль)	С	Установить вывеску с наименованием учреждения (Брайль)	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		1	Нет информационной поддержки на всех путях движения	все	Установить информационную поддержку на всех путях движения	ТР
1.3	Лестница (наружная)	Нет		2	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет		3	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет тактильной вывески с наименованием учреждения (Брайль). Нет информационной поддержки на всех путях движения	все	Установить вывеску с наименованием учреждения (Брайль). Установить информационную поддержку на всех путях движения.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к	ДУ		1-3	ТР

зданию				
--------	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Установить вывеску с наименованием учреждения (Брайль). Установить информационную поддержку на всех путях движения.**

4

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Красногор Ардонского района РСО-Алания
РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, ул. Ленина, д.37**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4	Нет тактильной плитки, нет противоскользящей накладки на ступени с желтой сигнальной вставкой. Нет контрастной маркировки ступеней	С,Г	Установить поручни, противоскользящее накладки на ступени с желтой сигнальной вставкой, контрастную маркировку ступеней	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть		3	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Нет тактильных наземных указателей.	С	Установить тактильные наземные указатели.	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		5	Нет контрастных желтых кругов для обозначения препятствия, нет контрастной маркировки дверного проема.	С	Наклеить контрастные желтые круги для обозначения препятствия и контрастную маркировку дверного проема.	ТР
2.5	Тамбур	есть		5	Нет информационного табло, нет светового маяка (вход). Нет автоматической задержки двери продолжительностью не менее 5 сек.	К,С,О	Установить информационное табло, световой маяка (вход). Обеспечить задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Не соответствует			ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К,Г,О,У) ВНД (С)		3-5	ТР

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Установить поручни, противоскользящие накладки на ступени с желтой сигнальной вставкой, контрастную маркировку ступеней. Установить тактильные наземные указатели. Наклеить контрастные желтые круги для обозначения препятствия и контрастную маркировку дверного проема. Установить информационное табло, световой маяка (вход). Обеспечить задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.**

I Результаты обследования:

**6. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с. Красногор Ардонского района РСО-Алания
РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, ул. Ленина, д.37**

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ нап лан е	№ фот о	Содержание	Значимо для инвалида (катего рия)	Содержа-ние	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Кори дор.в естиб юль		6	Нет тактильных указателей путей движения, нет тактильной плитки (самоклеящаяся).	Всех	Установка указателей путей движения и тактильные плитки (самоклеящаяся).	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7	Отсутствуют противоскользящие угловые накладки на ступени с желтой сигнальной вставкой. Нет контрастной маркировки нижней ступени. Нет тактильной накладки верхней ступени отсутствует система акустического и тактильного информирования	Всех	Установить противоскользящие угловые накладки на ступени с желтой сигнальной вставкой и контрастную маркировку нижней ступени. Установить тактильную накладку верхней ступени. Установка системы акустического и тактильного информирования	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		7	Отсутствует пандус	К	Установить пандус	ТР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		7	Отсутствует подъемник на второй этаж	К	Установить подъемник на второй этаж	Техничес ки не возможн о
3.5	Дверь	есть		8	Нет информирующих обозначений помещений (Брайль). Нет контрастной маркировки дверного проема.	(С)	Установить информационные обозначения помещений (Брайль). Наклеить контрастные маркировки на дверные проемы.	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствуют сенсорные датчики система тактильного информирования.	Всех	Установка сенсорные датчиков системы тактильного информирования.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не соответствует						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (О,Г,У,К) ВНД (С)		6-8	ТР

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установка указателей путей движения и тактильные плитки (самоклеящаяся). Установить противоскользящие угловые накладки на ступени с желтой сигнальной вставкой и контрастную маркировку нижней ступени. Установить тактильную накладку верхней ступени. Установка системы акустического и тактильного информирования. Установить пандус. Установить подъемник на второй этаж. Установить информационные обозначения помещений (Брайль). Наклеить контрастные маркировки на дверные проемы. Установка сенсорные датчиков системы тактильного информирования.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Красногор Ардонского района РСО-Алания
РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, ул. Ленина, д.37

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не выделены контрастным цветом дверные проемы, отсутствие тактильных табличек.	С,К,Г	Выделение контрастным цветом дверные проемы, нанесение тактильных табличек	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			—	—	—	—
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			—	—	—	—
4.4	Форма обслуживания с перемещение м по маршруту	нет			—	—	—	—
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет			—	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не соответствует						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Учебная зона	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)			ТР

* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Необходимо выделить контрастным цветом дверные проемы, нанести тактильные средства, установить в местах проведения массовых мероприятий индукционные петли и звукоусиливающую аппаратуру.**

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Красногор Ардонского района РСО-Алания
РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, ул. Ленина, д.37

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть			Не выделены контрастным цветом дверные проемы, отсутствие тактильных табличек, двери не соответствуют норме.	К,С	Не выделены контрастным цветом дверные проемы, отсутствие тактильных табличек,	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
места приложения труда	ДП-В			ТР

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: : **Необходимо выделить контрастным цветом дверные проемы, нанести тактильные средства, установить в местах проведения массовых мероприятий индукционные петли и звукоусиливающую аппаратуру.**

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ _____
от «19» февраля 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Красногор Ардонского района РСО-Алания
РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, ул. Ленина, д.37

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения				_____	_____	_____	_____

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
_____	_____	_____	_____	_____

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с-Красногор Ардонского района РСО-Алания
РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, ул. Ленина, д.37

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		9	Отсутствуют поручни и опоры, нет кнопки вызова персонала, нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, нет информирующих тактильных средств, отсутствие смесителей, сушилок с сенсорными датчиками.	Всех	Установить кнопку вызова персонала, поручни и опоры, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, нанесение информирующие тактильные средства, приобрести смесители и сушилки с сенсорными датчиками	ТР
5.2	Душевая комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Нет информирующих тактильных средств,	Всех	Установить информирующие тактильные средства.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не соответствует						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)		9	ТР

* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению Унитазы не оснащены поручнями и опорами, нет кнопки вызова персонала, нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, нет информирующих тактильных средств, умывальники не оборудованы поручнями, смесителями и сушилкой с сенсорными датчиками, ванной нет переносного или закрепленного на стене складного сидения, настенного поручня.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Красногор Ардонского района РСО-Алания
РСО-Алания, Ардонский район, с. Красногор, ул. Ленина, д.37**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		1-9	Отсутствуют	Всех	Разместить визуальные средства в местах движения и получения услуги	ТР
6.2	Акустические средства	нет		1-9	Отсутствуют	С	Разместить акустические средства в местах движения и получения услуги	ТР
6.3	Тактильные средства	нет		1-9	Отсутствуют	С	Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не соответствует						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД		1-9	ТР

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Разместить визуальные, акустические и тактильные средства информации в местах движения и получения услуг.

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий

к заключению: Разместить визуальные, акустические и тактильные средства информации в местах движения и получения услуг.

Пандус



Дверь





Лестница





**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Датиева Альбина Руслановна

Действителен с 11.04.2022 по 11.04.2023